CarOnSale

Mercedes-Benz E 43 AMG 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



04/2017	221.871km	LEISTUNG 401 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 43 AMG 4Matic [DE - Kb5 AMG E 43 EU6, 4Matic, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2132641A257004	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 221.871km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 401 PS (295 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.168km	LETZTER SERVICE AM 10/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	225 µm ⚠	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	260 µm ⚠	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	1300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Verkäufer: 2 Schlüssel

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Ambiente-Beleuchtung
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-Startsystem
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 3,0 Ltr. - 295 kW KAT
- Parameterlenkung
- PRE-SAFE-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sport-Auspuffanlage
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zeituhr (Analog)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Multibeam LED
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- Zusatzheizung
- Scheinwerfer LED High Performance
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Kraftstofftank: vergrößert
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Night-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Surround-System Burmester
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Infotainment-System: Remote Online
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Kamerasystem 360 Grad
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Kraftstofftank: 80 Ltr. (vergrößerter Inhalt, Volumen 2)
- Park-Paket
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Infotainment-System: Remote Online
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Sitzheizung vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















7.0°C
R
N(P)
D
15:19
762.1
221871





DAIMLER AG
e1*2007/46*1560
WDD2132641A257004
2505 kg
4705 kg
1- 1220 kg
2- 1335 kg
Mercedes-Benz
149
TYP: R1E8
PZ: 8
Made in Germany



CarOnSale
















STOP







(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung


03/2028

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht können Sie mit Hilfe des roten QR-Codes über die Seite des KBA abrufen.

(8) Im Auftrag der GTÜ mbH
00338015 B.Sc. Thomas Haesche
Ingenieurbüro
Siemens
Stader Str. 32
21762 Otterndorf
Tel: 047516252

Unterschrift/Stempel

Rechnung Nr.1UC6165TGR



MERCEDES-BENZ

R1ES	192	2505	2505
U25HP1	1220	1335	-
CZAA0502	1220	1335	-
	84	3750	70
AMG E 43 4MATIC	2100	750	5
DAIMLER (D)	245/40 R19 98Y XL		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp)	275/35 R19 100Y XL		
Kombilimousine			
715/2007*136/2014W	Weiß		D
EURO6;W;P/C/I; M; N1 I	s1*2007/46*1560*04		
Benzin	12.01.2017	K	GR687386

0001 36W0 2996

7.2/8.2:+120 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AH
K U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KN
/H GEN.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)