CarOnSale

BMW 750 L i xDrive

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 25.08.2026



04/2017	178.977km	LEISTUNG 449 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 750 L i xDrive [DE - Lim4 750 i EU6, xDrive L, 2015 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA7F21010G781610	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 178.977km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 449 PS (330 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 4.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 173.459km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 197g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgen haben Bordsteinschäden,

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Behördenfahrzeug,

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne; Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Audio-Navigationssystem Professional
- Auspuffblenden verchromt
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Display-Key
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Control-Display mit Farbmonitor (10,2 Zoll)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fernentriegelung Heckklappe
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Instrumententafel lederbezogen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht- und Regensensor
- Lichtteppich beleuchtet, LED (Welcome Light Carpet)
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Lufteinlassblende Chrom
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 4,4 Ltr. - 330 kW V8 32V
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Nebelscheinwerfer LED
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand lang
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenairbag
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn + hinten
- Sonnenschutzrollo Heckscheibe und Seitenscheiben elektr.
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Tagfahrlicht LED
- WLAN-Hotspot
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ziergitter verchromt

Sonderausstattung

- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Ambient Air-Paket
- Bremssättel schwarz lackiert (hochglänzend)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Exterieurumfänge M
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parken ferngesteuert (mit Display-Key)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortsitze hinten elektr. verstellbar
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad heizbar
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer Laserlicht
- Servolenkung Integral - Aktivlenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sitze hinten mit Massagefunktion
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Sitzheizung vorn + hinten
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Sound-System Harman-Kardon
- Sport-Paket M / M-Technic
- Standheizung
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Universal-Garagentoröffner
- Wärme-Komfort-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Made in Germany
750Li xDrive
416
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0276
WBA7F21010G781610
2615 kg
5015 kg
1- 1285 kg
2- 1385 kg


carOnSale





2 ANTENNE 15:17
Brussel
Köln
Erfurt
Dresden
Charleroi
Luxembourg
Würzburg
Reims
Strasbourg
Stuttgart
Augsburg
München
Troyes
100 km

hinten








LIQUI MOLY
MOTORENÖLE
ADDITIVE
AUTOPFLEGE


Factory label duplicate
valid only with the original
ebasto
122R-00 0258
10 R-03 5627
























Servicebedarf
ANTENNE 15:18
Service Historie
Bremsbeläge vorn
Motoröl
Fahrzeug-Check
Bremsflüssigkeit
§ Fahrzeuguntersuchung
seit 480 km


Fahrzeugstatus
ANTENNE 15:18
§ Fahrzeuguntersuchung
Datum: 04/2028
Nächste gesetzliche Fahrzeuguntersuchung zum angegebenen Termin.


Service Historie
ANTENNE 15:19
Datum: 23.04.2026 Service: 00000 BMW
Kilometer: 173.359 km
Datum: 09.04.2025 Service: 00000 BMW
Kilometer: 154.194 km
Datum: 04.04.2024 Service: 00000 BMW
Kilometer: 135.148 km
Datum: 13.11.2023 Service: 00000 BMW
Kilometer: 126.181 km










DEKRA
Apr! 2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)