
CarOnSale

Fiat 500X Cross

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2019	119.109km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500X Cross [DE - SUV5 1.0 GSE EU6d-T, Cross 4x2, (Facelift 2) 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN ZFA3340000P797506	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.109km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.875km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturenbrett farbig (Wagenfarbe)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Dachspoiler
- Design-Kit Cross
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamik-System Mood Selector
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modellpflege (2)
- Motor 1,0 Ltr. - 88 kW KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2570 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera Park View
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- UConnect Navigationssystem
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Exterieurumfänge dunkel satiniert
- Stoßfänger Off-Road-Design
- Servolenkung elektrisch
- Lenkrad (Leder)
- Regen-/Lichtsensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Radioempfang digital (DAB+)
- 6 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Original Fahrzeug Farbe: NERO PROFONDO/CATTIVO/KYALAMI/MASACCIO

Sonderausstattung

- Einparkhilfe vorn
- Komfort-Paket
- Uni-Lackierung (Sonderfarbe)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Armlehne vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-Paket
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- USB-Anschluss in Mittelarmlehne
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Laderaumboden verstellbar
- Kopfstütze hinten mitte
- Gepäck-/Laderaumabdeckung höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Instrumentenanzeige Farbdisplay, 3,5 Zoll
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fußmatten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MOTORE-ENGINE
55282151
CODICE COLORE
601
3497331
MADE IN ITALY

CarOnSale

CarOnSale






Fiat 500X
Kfz-Meisterbetrieb
Leisching
Walter-Münch-Str. 10a
95131 Schwarzenbach a.W.
Tel.: 09287 / 96 49 44
GARANTIE
MOBILITÄT
SERVICE


Fiat 500X
Kfz-Meisterbetrieb
Leisching
Walter-Münch-Str. 10a
95131 Schwarzenbach a.W.
Tel.: 09287 / 96 49 44
GARANTIE
MOBILITÄT
SERVICE







FCA
CERTIFICATE
Jeep




Prüfprotokoll wurde zugestellt


25.06.2019
ZFA33400000P797506
FIAT
334
AXN1B
E13MBF
FIAT 500X
FCA Italy (I)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832C2
EURO6;WLTP;CG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
WW. AHK LT. FGTG*TECHN. ZUL. GES-MASSE D. ZUGKOMBINATI
ON 2.840 KGDATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.06.2019*


FF787488
ZFA33400000P797506
FIAT
FCA Italy (I)

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)