DEKRA

vom 08.10.2026

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **FIN** **WAUZZZGY9SA095679**

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.10.2026 um 09:30 Uhr durch Herrn Ali Aksoy bei Würth Fuhrpark, Benzstr. 11, 74653 Künzelsau, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	WSS WÜRIH SHARED SERVICES GMBH, Reinhold-Würth-Str. 12-17, 74653 Knnzeisau
Kennzeichen	KÜN ZX111
Tag der Erstzulassung	08.04.2025
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	08.04.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbezeichnung	GY / A3 35 TDI Limousine S tronic

Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0588 / BZO
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGY9SA095679
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Mythosschwarz Metallic (Y9T)
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	110 kW / 1968 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	48.312 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	4 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff Stahlgrau, Dekoreinlagen Feinlack vulkangrau, Dieselpartikelfilter (DPF), Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber vorn elektrisch, Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi), Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Geschwindigkeitsregelanlage mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: S tronic (7-Stufen), Gurte: Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten, Heckleuchten, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Innenspiegel abblendbar, Interieur mit Normalsitzen in Stoff schwarz, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 1-Zonen mit Vorbereitung für weitere Klimafunktionen, Komfortschlüssel ohne Safelock, Kopfstützen (3) hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Mulitfunktion plus und Schaltwippen, Licht- und Regensensor, Luftzusatzheizung elektrisch, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, Multifunktionskamera, Nichtraucherausführung, Paket: Ambiente Lichtpaket, Parkassistent mit Einparkhilfe plus, Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber), Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 5-Doppelarm, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: Vorbereitung für Functions on demand, Reifenreparaturset, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze (Normalsitze) vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung inklusive Notfallassistent, Start-Stop-System, Steckdose: USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond, Telefon: Audi Phone Box light, Telefon: Vorbereitung für Smartphone interface, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Wärmeschutzverglasung Frontscheibe, Verzurrösen vierfach im Gepäckraum, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Dekoreinlagen Aluminium Spektrum dunkel, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fernlichtassistent, LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck, Lackierung: Metallic, Lackierung: Mythosschwarz Metallic, Modellbezeichnung, Entfall, Paket: Ambiente-Lichtpaket plus, Paket: Assistenzpaket Fahren und Parken pro und Assistenzpaket Schutz- und Warnsysteme plus, Paket: Business, Paket: Infotainmentpaket Connectivity, Paket: Interieur mit Sportsitzen, Stoff schwarz, Paket: Klimatisierungspaket plus, Paket: Komfortpaket, Panorama-Glasdach, Progressivlenkung, Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie, Telefon: Audi phone box, Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 11.700 km.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorne, Steinschäge; Motorhaube, Steinschläge; Frontscheibe, Steinschläge.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

vom 08.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

FIN **WAUZZZGY9SA095679**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.04.2025	Letzte Zulassung	08.04.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A3 35 TDI Limousine S tronic	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGY9SA095679	HSN / TSN	0588 / BZO
Schlüssel-Nr.	10115244	Km-Stand abgelesen	48312
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Mythosschwarz Metallic (Y9T)	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	4 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	4 mm
2	links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	5 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	40.000 EUR	Fz. Notierung	**24.500 EUR**
Fz. Grundwert: (19 Mon): MK			**24.383 EUR**

Serienausstattung

Serie: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff Stahlgrau, Dekoreinlagen Feinlack vulkangrau, Dieselpartikelfilter (DPF), Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber vorn elektrisch, Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi), Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Geschwindigkeitsregelanlage mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: S tronic (7-Stufen), Gurte: Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten, Heckleuchten, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Innenspiegel abblendbar, Interieur mit Normalsitzen in Stoff schwarz, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 1-Zonen mit Vorbereitung für weitere Klimafunktionen, Komfortschlüssel ohne Safelock, Kopfstützen (3) hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Mulitfunktion plus und Schaltwippen, Licht- und Regensensor, Luftzusatzheizung elektrisch, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, Multifunktionskamera, Nichtraucherausführung, Paket: Ambiente Lichtpaket, Parkassistent mit Einparkhilfe plus, Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber), Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 5-Doppelarm, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: Vorbereitung für Functions on demand, Reifenreparaturset, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze (Normalsitze) vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung inklusive Notfallassistent, Start-Stop-System, Steckdose: USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond, Telefon: Audi Phone Box light, Telefon: Vorbereitung für Smartphone interface, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Wärmeschutzverglasung Frontscheibe, Verzurrösen vierfach im Gepäckraum, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
5MJ	Dekoreinlagen Aluminium Spektrum dunkel	6	200*		72
1JC	Fahrwerk: Sportfahrwerk	5	220*		88
8G1	Fernlichtassistent	3	150*		74
	Lackierung: Metallic	5	730*		291
	Lackierung: Mythosschwarz Metallic	5	730*		291
PX2	LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck	4	890*		396
2Z0	Modellbezeichnung, Entfall	5	0*		0
QQ2	Paket: Ambiente-Lichtpaket plus	5	250*		100

PZC	Paket: Assistenzpaket Fahren und Parken pro und Assistenzpaket Schutz- und Warnsysteme plus	4	1330*	592
W1E	Paket: Business	4	2680*	1194
PYG	Paket: Infotainmentpaket Connectivity	4	2200*	980
PWD	Paket: Interieur mit Sportsitzen, Stoff schwarz	4	500*	223
PYC	Paket: Klimatisierungspaket plus	2	980*	523
PYA	Paket: Komfortpaket	4	655*	292
3FB	Panorama-Glasdach	3	1100*	543
1N7	Progressivlenkung	3	250*	123
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie	5	0*	0
9ZE	Telefon: Audi phone box	4	300*	134
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt	5	350*	140

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK **6.056 EUR**

Zwischenwert 1 30.439 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 11.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 48312 Kateg.: 43 = 31892 Diff. = -16420
BZ2K = -3.11095 (AS = 0.694919 BS = -0.005941)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, Steinschäge
Motorhaube, Steinschläge
Frontscheibe, Steinschläge

Zwischenwert 2

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-200 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				360 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	4 mm	SO	-60 EUR
	vorne rechts	4 mm	SO	-60 EUR
	hinten links	5 mm	SO	-45 EUR
	hinten rechts	5 mm	SO	-45 EUR

Legende S/ Sommer /O Original /F Runflat

Zwischenwert 3

Zwischenwert 4

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)
Einkaufswert	mit 19% MwSt.

Verkaufswert	ohne MwSt.
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)
Verkaufswert	mit 19% MwSt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Schlüssel, Bordmappe



Bild 6 : Fahrbereifung



Bild 7 : Typenschild




Bild 8 : Wartungsnachweis