CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 07.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2022	54.248km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 45 1.4 TFSI e EU6d, S line, 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF38N1136345	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.248km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 25.819km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 41g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz
- e-tron Aufladesystem
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Hybrid 180 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TFSI)
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
- Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Plug-in Hybrid
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Soundgenerator
- Standklimatisierung
- Start/Stop-Anlage
- Voll-Lackierung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- 6 Lautsprecher
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi Drive Select + Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitzheizung vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sportsitze vorn
- Rückfahrkamera
- Start-Stop-Knopf
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Smartphone Interface
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fzg. ohne Audi Phone Box
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Interieur-Paket S line
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Optik-Paket schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara Frequenz / Kunstleder mono.pur 550 Kombination
- Sound-System Sonos Premium
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar mit Mittelarmlehne (40:20:40)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Audi connect (Remote / Control)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Interieurelemente in Alcantara / Mikrofaser Dinamica, Stahl-Grau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Progressivlenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Audi Drive Select
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- 6 Lautsprecher
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile Feinlack
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Puls / Kunstleder mono.pur 550 Kombination
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WDR 4 RHEINLAND
WDR

WAUZZZF38N1136345

CarOnSale



Hinten





SONOS

















WAUZZZF38N1136345

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)