CarOnSale

Mercedes-Benz C 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2021	50.086km	156 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 [DE - Ca2 C 180 EU6d, AMG Line, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN W1K2054761G087049	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 50.086km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 33.864km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Gurtbringer
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,5 Ltr. - 115 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fondsicherheits-Paket
- Heckleuchten LED
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sport-Fahrwerk
- Tempomat
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einzelsitze hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege mit Code
- Reiserechner
- Scheinwerfer LED High Performance
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- AMG-Line Interieur
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Cabrio-Komfort-Paket
- Infotainment-Paket Advanced
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Komfort-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Paket Advanced
- Spiegel-Paket
- Uni-Lackierung Polar-Weiß
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Zeituhr (Analog)
- Innenraumlicht-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz / Aluminium
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Kopfraumheizung (Airscarf)
- Aircap
- Smartphone integriert
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Media-Display
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MERCEDES-BENZ AG
e1*2001/116*0431
W1K2054761G087049
2155 kg
4025 kg
1- 1045 kg
2- 1150 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale


15:37



















Hinten





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)