CarOnSale

# Toyota Yaris Team D

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 18*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| 01/2018 | 87.102km | LEISTUNG 111 PS | KRAFTSTOFF Benzin | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Toyota | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Yaris Team D [DE - LimS5 1.5 Dual-VVT-iE EU6, Team D, (Facelift) 2018 - 2019] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VNKKG3D370A055086 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>87.102km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>111 PS (82 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.496 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>60.330km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 01/2018 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>112g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

Reifenschäden: Alterungsrisse

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 110 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 100 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Laufrichtung der Montierten Reifen falsch**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multi-Funktions-Display (TFT)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag
- Tagfahrlicht
- Türverkleidungen vorn mit Softtouch-Elementen
- Audiobedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Sonnenblende rechts mit Make-up-Spiegel
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzheizung vorn
- Toyota Safety Sense
- Wegfahrsperre
- 6 Lautsprecher
- Farbmonitor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,5 Ltr. - 82 kW 16V KAT
- Projektor-Scheinwerfer
- Rücksitz klappbar
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprechanlage Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC GREY

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2007/46*0152
VNKKG3D370A055086
MODEL NSP131L-CHFNBW 5 154


CarOnSale










TOYOTA
AUTOPLATH.
Plath GmbH & Co. KG




30.01.2018
TOYOTA
TOYOTA YARIS
TOYOTA EUROPE (B)
EURO6;WLTP;CLI M, N1 I
Benzin
11.02.2017



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)