CarOnSale

Volkswagen T-Roc Sport 4Motion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



08/2019	83.528km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG T-Roc Sport 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI EU6, 4Motion Sport, 2017 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZA1ZKV145376	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.528km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.897km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 186g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremssättel Rot lackiert
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Caribou Grey
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Nichtraucher-Paket
- Pedale Edelstahl
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff GEM
- Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber
- Verbandkasten und Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Auto-Hold-Funktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Progressivlenkung
- Ambiente-Beleuchtung rot
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Radstand 2593 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Sport-Fahrwerk
- Ausstattung Sport
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromleisten Stoßfänger hinten
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußmatten Textil
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Sitze: Sportsitze vorn
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED, dunkelrot
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

Sonderausstattung

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- App-Connect
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Volkswagen Media Control
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Antennen-Diversity
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Lautsprecher (6)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Sitz-Komfort-Paket
- Steckdose 12V im Fond
- Dachreling silber
- Perleffekt-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Audiosystem: CD-Player
- Notrufsystem
- Volkswagen Media Control
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Scheinwerfer LED
- Anzeige für Waschwasserstand
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Lendenwirbelstützen vorn
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sprachsteuerungs-System
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos























CarOnSale




RES
SET







RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!



Volkswagen
Service-Nachweis


Volkswagen
Service-Nachweis




VOLKSWAGEN







TÜVNORD
HU TÜV NORD
SEP. 2024
TÜV NORD Mobilität
SEP. 2026
Außerbetriebsetzung
22.10.2026
Kreis Harford
Der Landrat
Straßenverkehr



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)