CarOnSale

BMW 320 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



02/2009	89.966km	LEISTUNG 177 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 d [DE - Kb5 320 d EU5, DPF, (Facelift) 2008 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAUX31070A205951	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.966km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.380km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2009	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	1700 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Navigation Bedienung nicht möglich

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: MONTEGOBLAU
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung


- Ablage-Paket
- Audio-Navigationssystem Business mit integrierter Handyvorrüstung
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- BMW-Online: Internetbasierende Dienste (BMW Live)
- Comfort-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Panoramadach (Glas)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Impuls
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- USB-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made in Germany
320d
N47D20C
A5VS
MONTEGOBLAU METALLIC

CarOnSale


TP TMC




Navigation
Neues Ziel
BERLIN, DEUTSCHLAND, TORWEG
MERSEBURG, OBERALTENBURG
enliste
Routenkriterien
Route über
Karte nordweisend
684 kHz
TP TMC





CarOnSale



Berlin Bundeshauptstad


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)