CarOnSale

Chevrolet Trax LT+

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



09/2013	119.672km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Chevrolet	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Trax LT+ [DE - SUV5 1.7 D EU5, LT+ 4x2, 2013 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KL1BA76L9DB200718	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.672km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.686 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 105.522km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	260 µm ⚠	Türe hinten rechts	245 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	1350 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anzeige für Reifendruck
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dachreling silber
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,7 Ltr. - 96 kW Diesel KAT
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Traktionskontrolle (TCS)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- USB-Schnittstelle
- Original Fahrzeug Farbe: SNOWFLAKE WHITE
- Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne für Fahrersitz
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Infotainment-Center Chevrolet MyLink
- Karosserie: 5-türig
- Kompass
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Rußpartikelfilter
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Steckdose 230V
- Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Audiobedienung am Lenkrad
- Grafik-Info-Display (7,0 Zoll)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent (HBA)
- Einparkhilfe
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterzierleisten verchromt
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn
- Radstand 2555 mm
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht
- Unterfahrschutz vorn und hinten (Silber)
- Wegfahrsperre
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Innenraumfilter: Pollenfilter

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























KL7BA76L9DB200712

CarOnSale

CarOnSale








WARTUNGSNACHWEIS









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)