CarOnSale

Mercedes-Benz Sprinter

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2024	95.542km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sprinter	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V3KBFZXSP728808	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 95.542km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.126km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Geräuschmaßnahme außen
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Leuchtweitenregelung
- Radiovorbereitung
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Partikelfilter
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Anzeige für Waschwasserstand
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Radstand 3665 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: Heckantrieb
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Kindersicherung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Keyless-Start
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)

Sonderausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Akustik-Paket
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte
- Blinkleuchten vorn seitlich
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Fußmatten Allwetter
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Generator 250 A
- Haltegriffe A-Säulen
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel
- Klappdeckel für Ablagefach
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Leitungskanal an Heckportal
- Leitungskanal an Seitenwand
- Markierungsleuchten seitlich
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite
- Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Trittstufe Hecktür
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz)
- Vorderachse verstärkt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Holzfussboden im Laderaum
- Lenkrad mit Multifunktion
- Schienensystem Lastenverankerung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Airbag Beifahrerseite
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG


CarOnSale

CarOnSale










DEKRA
nächste HU
Okt. 20
DEKRA
nächste HU
Okt. 20
Außerbetriebsetzung 17. SEP. 2026
c21d804



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung)



- Dach (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Dach (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Dach (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Dach (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Dach (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)