CarOnSale

Opel Tigra Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2006	158.700km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tigra Sport [DE - Cp/Ca2 1.4 EU4, Sport, 2006 - 2006]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN W0L0XCR976E016519	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 158.700km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 137.175km	LETZTER SERVICE AM 05/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2006	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: METRO BLUE/METRO
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Chromringen
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem / Radio MP3-fähig
- Audiosystem CD 30 (Radio/CD-Player)
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Dachteil hinten Starsilber-matt
- Klimaanlage
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Windschott

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























OPEL
WOL0XCR976E018519






X-C/ROADSTER
TIGRA
OPEL
PERSONENKRAFTWAGEN
OFFEN
EURO 4
Benzin
185/55R15 82H
185/55R15 82H
BLAU
e11*2001/116*0227*
WOLOXCR976E016519


DEKRA
DEKRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)