CarOnSale

MINI Countryman Cooper S All4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



11/2011	134.889km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Countryman Cooper S All4 [AT - SUV5 Cooper S EU5, ALL4, 2010 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WMWZC510X0WM79743	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.889km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2025 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 123.176km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	240 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Bremsenergierückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Einzelsitze im Fond
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schienensystem Innenraum, kurz (Center Rail)
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Dach Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getränkehalter
- Heckspoiler
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: ROYAL GREY
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Diagonal
- Start-Stop-Knopf
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 135 kW 16V
- Radstand 2595 mm
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchten Weiß
- Dach schwarz lackiert
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht- und Regensensor
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Multifunktion für Lenkrad
- Park-Distance-Control (PDC)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenschutzverglasung
- Sprachbediensystem
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel-Paket
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit
- Fußmatten Velours
- Heckgepäckträger Vorbereitung
- Kopfstützen hinten 3-fach
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Multifunktion für Lenkrad
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sport Button
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Audio-Navigationssystem Business
- Ausstattungs-Paket: Wired
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Chrome-Line Exterieur
- Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Dark Anthracite
- Laderaumboden herausnehmbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Schaltwippen/-tasten
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WMWZC510X
DWM79743

CarOnSale



CarOnSale















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)