CarOnSale

Jeep Grand Cherokee 6.4 V8 HEMI SRT

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 77*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2016	140.648km	468 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grand Cherokee 6.4 V8 HEMI SRT [DE - SUV5 6.4 SRT EU6, SRT, (Facelift) 2013 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1C4RJFDJ0GC486828	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.648km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 468 PS (344 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 6.417 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 72.309km	LETZTER SERVICE AM 03/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2016	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 332g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 14l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	290 µm ⚠	Beifahrertür	300 µm ⚠
Kotflügel vorne links	290 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	290 µm ⚠
Türe hinten links	310 µm ⚠	Türe hinten rechts	300 µm ⚠
Seitenteil hinten links	300 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	300 µm ⚠
Motorhaube	290 µm ⚠	Heckklappe	300 µm ⚠
Dach	300 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug foliert

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Quadra-Trac (Allrad)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- CD-Laufwerk in der Mittelarmlehne
- Dachreling verchromt
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Hochleistungs-Bremssystem (Brembo)
- Innenausstattung: Carbon-Optik
- Innenraumüberwachung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar
- Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz
- Modellpflege
- Motor 6,4 Ltr. - 344 kW V8
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Pedale Aluminium
- Radstand 2915 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Seitenairbag
- Seitenschutzleisten Chromoptik
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Nappa / Velours-Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System Harman-Kardon
- Sport-Fahrwerk mit adaptivem Dämpfersystem (Selec-Trac)
- Sportsitze
- SRT-Design-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriff außen verchromt
- Unterfahrschutz
- USB-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

- Sitzheizung hinten
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLIANT BLACK


Sonderausstattung

- Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten)
- Metallic-Lackierung
- Niveauregulierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















1C4RJFDJ0GC486828

CarOnSale

CarOnSale














Jeep
Jeep



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Motorhaube (Rost, Lackschaden, Anderer Schaden, Steinschlag): Folie gerissen



- Motorhaube (Rost, Lackschaden, Anderer Schaden, Steinschlag): Folie gerissen



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Anderer Schaden, Lackschaden, Kratzer): Folie gerissen



- Fahrertür (Anderer Schaden, Lackschaden, Kratzer): Folie gerissen



- Fahrertür (Anderer Schaden, Lackschaden, Kratzer): Folie gerissen



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Folie gerissen




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Türe hinten links (Kratzer, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Türe hinten links (Kratzer, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Türe hinten links (Kratzer, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden, Delle): Folie gerissen



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Anderer Schaden, Delle): Folie gerissen




- Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Stoßstange hinten (Kratzer, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Schweller links (Kratzer, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Schweller links (Kratzer, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Schweller rechts (Kratzer, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Schweller rechts (Kratzer, Anderer Schaden): Folie gerissen



- Kotflügel vorne links (Anderer Schaden, Kratzer): Folie gerissen



- Kotflügel vorne links (Anderer Schaden, Kratzer): Folie gerissen




- Kotflügel vorne links (Anderer Schaden, Kratzer): Folie gerissen



- Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden, Kratzer): Folie gerissen



- Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden, Kratzer): Folie gerissen



- Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden, Kratzer): Folie gerissen



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)