CarOnSale

Jeep Gladiator Sport 4WD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



04/2023	42.961km	LEISTUNG 476 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Gladiator Sport 4WD [DE - Pickup4 3.0 CRD EU6d, Sport 4WD, 2021 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1C4JJXSJ7NW214679	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 42.961km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 476 PS (350 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 6.417 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 231g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Offroadreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
10 mm	10 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
12 mm	12 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	420 µm ⚠	Beifahrertür	440 µm ⚠
Kotflügel vorne links	480 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	550 µm ⚠
Türe hinten links	420 µm ⚠	Türe hinten rechts	750 µm ⚠
Seitenteil hinten links	605 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	545 µm ⚠
Motorhaube	355 µm ⚠	Heckklappe	530 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebsart: Command-Trac (Allrad)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Differentialsperre (Hinterachse)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Pritsche / Doppelkabine
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kotflügelverbreiterung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 3,0 Ltr. - 194 kW CRD KAT
- Multimedia-System UConnect Smartouch (Touchscreen 7")
- Nebelscheinwerfer LED
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Radstand 3488 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Voll-LED
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen schwarz
- Unterfahrschutz
- Mobile Online Dienste Live Service
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Original Fahrzeug Farbe: STING-GRAY CLEAR COAT

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FCA US LLC
e4*2001/116*0116
1C4JJXSJ7NW214679
02769 KG
04355 KG
1-01543 KG
2-01611 KG

CarOnSale

CarOnSale





19.0°
FM 101.50
1:25
20°aus
21.0°
Menü
Aktuelle Straße
Nahe Straße ohne Na...
Aktueller Ort
FM
Klima
Steuerung
Apps
Telefon
Einstell


Kamera und
Heckscheibe reinigen




BRUTE

BRUTE

CarOnSale


ALPINE

Jeep
JL
RUBICON
392
USA

BRUTE
392



Jeep
2025 WRANGLER



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)