CarOnSale

BMW sDrive 18 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



02/2019	113.295km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG sDrive 18 d [DE - SUV5 sDrive18d EU6d-T, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAYK510X0EP94644	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 113.295km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.989km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Belgien
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	60 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Automatische Stabilitäts-Control (ASC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Harnstofftank (SCR): 20,5 Ltr.
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Media-System
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Serien-Fahrwerk
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger vorn, Luftleitelement links und rechts (AirCurtain)
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Blinkleuchten LED
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race
- Nebelscheinwerfer LED
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Rückfahrkamera
- Sportsitze vorn
- Abbiegelicht
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAYK510X0EP94644




CarOnSale

11:18
500 km






Service Historie
11:12
OK 14.04.2026 BMW
102.989 km
OK 27.08.2025 BMW
92.957 km
OK 27.08.2025 BMW
95.957 km
OK 27.08.2025 BMW
92.957 km


Made in
Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAYK510X0EP94644
2115 kg
3915 kg
1- 1190 kg
2- 1090 kg

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Delle, Kratzer)




- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Rückfahrkamera unscharf.