CarOnSale

Peugeot 3008 Allure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2019	159.289km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3008 Allure [DE - SUV5 1.2 PureTech 130 EU6d-T, Allure, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF3MRHNSJKS160913	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 159.289km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.166km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**85 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**80 µm**	Türe hinten rechts	**85 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	-
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Ölverlust: am Ventildeckel;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Bremsbelag Warnung,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leseleuchten vorn
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT8C)
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC NACRE
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radstand 2675 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Türzierleisten verchromt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
- USB-Schnittstelle
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch

Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Easy-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Grip-Control-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Dachfarbe schwarz
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera
- Panorama-Schiebedach mit Intervallschaltung und Einklemmschutz
- Rückfahrkamera mit 360° Umgebungsansicht
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB mit Farbdisplay
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Gepäckraumboden verschiebbar, variabel
- Reserverad als Notrad
- Sonderlackierung Perlmutt-Weiß

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























VF3MRHNSJKS160913

CarOnSale








ONDERHOUDSHISTORIE
PEUGEOT GARAGE DE CROCTE SPRL
PEUGEOT

Periodieke onderhoudscontrole
Stempel reparateur
Volgende controle



13.06.2019
VF3MRHNSJKS160913
PEUGEOT
3008
PEUGEOT (P)
Mehrzweckfahrzeug
Benzin
WWAHKLTEGTG*
Weiß
19.12.2018
HN870433


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)