CarOnSale

Skoda Octavia

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



01/2018	107.532km	LEISTUNG 230 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJE7NE7J0241445	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.532km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 230 PS (169 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.433km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsenergierückgewinnung
- Bremssättel Rot lackiert
- Brillenfach
- Dachantenne
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 169 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: BILA CANDY/CANDYWEISS
- Progressivlenkung
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sondermodell RS
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Sport-Design
- Textilfussmatten
- Türen mit Warnleuchte
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung getönt
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Sitzheizung vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Bordcomputer
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Maxi-DOT Display
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Gurtstraffer hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System

- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Challenge
- Laderaumboden variabel
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Radioempfang digital (DAB)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl mit Soundgenerator
- Kühlergrill schwarz
- Sonderlackierung Candy-weiss uni
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















STAR FM Franken


CarOnSale


CarOnSale










DAB
DSG


DAB
DSG













29.01.2018 8004 AQD 000215
M1 AC
TMBJE7NE7J0241445 9
SKODA
5E
ACCHHAX0
RFD6FD6D9011V2MLN647
OCTAVIA
SKODA (CZ)
EZ.Z.PERS.BEF.B.8.SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2016/646W
EURO6.W;PI/CI. M. N1.I
BENZIN
1001 35W0 01984
2/8.2.+49 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
MBINATION:3553KG*WW.AHK LT.EGTG*
02 01 0169 / 04700 245
04689 - 04789 1814 - -
1452 - 1482 001462 - -
00075
0149 001953 001953
01010 00970
01010 00970
079 03750 074
01600 0730 005
225/35 R19 88Y
225/35 R19 88Y
WEIß 0
e11*2007/46*0243*25
20.10.2017 K FE009132


ZBI 215



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)