CarOnSale

Mercedes-Benz E 300 de

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



10/2021	178.184km	LEISTUNG 194 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 300 de [DE - Lim4 E 300 de EU6d, Avantgarde, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN W1K2130161B001958	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 178.184km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 156.144km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 32g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm Reifen porös, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten Velours
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenausstattung: Zierteile Effektlack Silber
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ladekabel mit Schukostecker
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Modellpflege mit Code
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- PRE-SAFE-System
- Public-Charging-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Standard Interieur
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- KeyFree-Startsystem
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED High Performance
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-Paket High-End
- Konnektivität-Paket
- Park-Paket
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Rückfahrkamera
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- PRE-SAFE-System
- Smartphone integriert
- Vorrüstung car sharing
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag (Sidebag) hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1K2130161B001958
2720 kg
4920 kg
1220 kg
1500 kg

CarOnSale

CarOnSale















E-Klasse Limousine



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Reifen porös, Kratzer)



- Rad (Reifen porös, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Türschanier macht Geräusche



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)