CarOnSale

Volvo XC60 Inscription AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



12/2018	79.015km	LEISTUNG 310 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC60 Inscription AWD [DE - SUV5 T6 AWD EU6d-T, Inscription, 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1UZA3TCK1285766	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 79.015km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 310 PS (228 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 70.376km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 181g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Anderer Schaden

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	300 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	650 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	330 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	-
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
- Außenspiegel Weitwinkel
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Driftwood
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Motor 2,0 Ltr. - 228 kW Turbo KAT
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitz geteilt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sport-Pedalerie
- Volvo ON CALL
- Ablagenetz Fußraum vorn rechts
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Keyless-Start
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2865 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Airbag Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Dachreling Aluminium-Optik
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre

- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: ONYX BLACK
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Sonderausstattung


- Audiosystem Premium Sound by Bowers & Wilkins
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klima-Paket
- Laderaum-Paket Pro
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic
- Xenium-Paket
- Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Rücksitzlehnen elektr. umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Lenkradheizung
- Rückfahrkamera
- Business-Paket PRO
- Fahrwerk mit Four-C-Technologie (Aktives Fahrwerk)
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Licht-Paket
- Seitenscheiben als Verbundglas
- Subwoofer
- Sprachsteuerungs-System
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Surround
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Komfortsitze vorn Leder Nappa, perforiert
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Dachhimmel Anthrazit
- IntelliSafe PRO-Paket
- Kraftstofftank: 71 Ltr.
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitz-Komfort-Paket
- Winter-Paket PRO
- CD-Player
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound by Harman-Kardon
- Navigationssystem Sensus
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Ablagenetz Fußraum vorn rechts
- Keyless Drive
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Seitenwangen elektr. verstellbar Sitze vorn
- Sitzheizung hinten
- Head-up-Display

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















YV1UZA3TCK1285766

CarOnSale


Deichstraße
3D
RADIO 21
Kein Handy gekoppelt!

RADIO 21
Kein Handy gekoppelt!
LO
AUTO
LO





Bowers & Wilkins

















Service Nr. 1
Service Nr. 2


Service Nr. 3
Service Nr. 4
Service Nr. 5
VOLVO


Service Nr. 6
Service Nr. 7
VOLVO
Ölfilterwechsel
Luftfilter ersetzt
Pollenfilter ersetzt
Zündkerzen ersetzt
Kraftstofffilter ersetzt
Bremsflüssigkeit ersetzt
Zahnriemen ersetzt
Nebenriemen ersetzt


AUF DER SUCHE NACH HÄNDLER-FAHRZEUGEN?


Stadt Emden
Bürgerbüro
Der Oberbürgermeister
Volvo


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Anderer Schaden): Flanke beschädigt



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Schweller links (Kratzer, Steinschlag)



- Schweller links (Kratzer, Steinschlag)