CarOnSale

Fiat 500 Lounge

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



12/2010	120.068km	LEISTUNG 86 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 Lounge [AT - LimS3 0.9 TwinAir EU5, Lounge, 2010 - 2013]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA31200000629241	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.068km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2025 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 875 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.020km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2010	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 95g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Unrunder Lauf;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Auspuffblende verchromt
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten verchromt
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumleuchte
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) mit Fernbedienung Radio / Blue & Me
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 0,9 Ltr. - 63 kW KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (AZZURRO CAPPELLINI)
- Panoramadach (Glas)
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Tankdeckel abschließbar
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Türgriffe außen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten verchromt

Sonderausstattung

- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Einparkhilfe elektronisch
- Elektron. Traktionskontrolle
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Sonderlackierung Pastellfarben
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.
312 MODE
E3
13HR 00245
13HR 00245
14R 06246
16R 06246



CarOnSale








17. WARTUNGSBELEGE
SADLEDER

17. WARTUNGSBELEGE
SADLEDER

FIAT
FIAT
FIAT
FIAT

Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank

Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank

10
30
3
9
29
26
4
8
28
27
5
7
6





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle, Rost)



- Fahrertür (Delle, Rost)



- Fahrertür (Delle, Rost)



- Beifahrertür (Delle)



- Schweller links (Rost, Lackschaden, Verformung)



- Schweller links (Rost, Lackschaden, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)




- Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)