CarOnSale

BMW 320 d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



05/2023	109.444km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 d [DE - Kb5 320 d Mild-Hybrid EU6d, (Facelift) 2022 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA21FZ060FR09575	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.444km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 105.893km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	215 µm ⚠
Kotflügel vorne links	230 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	245 µm ⚠	Heckklappe	195 µm ⚠
Dach	185 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- BMW Live Cockpit Plus
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Modellpflege
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius
- Spiegel-Paket
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Widescreen Display
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Service-System: Remote Services
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant
- BMW Curved Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchten LED
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- BMW Live Cockpit Professional
- HiFi-Lautsprechersystem
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















0
P







CarOnSale



CarOnSale


Ziele suchen
24.0°
23.5°











SERVICE HISTORIE
Service:
Am 22.10.2024 bei 48484 km
Service Partner: BMW 01443
Service:
Am 19.01.2024 bei 21643 km
Service Partner: BMW 33952
Service:
Am 22.05.2023 bei 5 km
Service Partner: BMW 33952
24.0°


SERVICE HISTORIE
Service:
Am 04.08.2025 bei 74116 km
Service Partner: BMW 01443
Service:
Am 08.03.2025 bei 61126 km
Service Partner: BMW 01443
Service:
Am 22.10.2024 bei 48484 km
Motoröl
Service durchgeführt
Mikrofilter
Service durchgeführt
Kraftstofffilter
Service durchgeführt
24.0°



SERVICE HISTORIE
Service:
Am 14.07.2026 bei 105893 km
Service Partner: BMW 01443
Service:
Am 14.04.2026 bei 98402 km
Service Partner: BMW 01443
Service:
Am 04.08.2025 bei 74116 km
Service Partner: BMW 01443
Bremsbeläge hinten
Service durchgeführt
24.0°





320d
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Kombilimousine
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Hybr.Diesel/E
1995
P4: Nennleistung 2.2 kW *


Landratsamt Lindau
(Bodensee)
- Kfz-Zulassungsbehörde -

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)