CarOnSale

Audi Q4 e-tron

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



07/2023	75.379km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q4 e-tron [DE - SUV5 40, 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFZ8PP047301	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 75.379km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 52.701km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
0,5 h	7,5 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 4 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	275 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Dachhimmel Stoff
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto
- Karosserie: 4-türig
- Ladedose (AC / DC)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Radstand 2764 mm
- Scheinwerfer LED
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Remote / Control)
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckleuchten LED
- Komfort-Standklimatisierung
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- On-Board-Ladegerät (bis 11 kW)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Standard-Fahrwerk
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fußmatten Velours
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: TAIFUNGRAU
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Assistenz-Paket advanced
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- Dachhimmel Stoff
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent mit Notfall-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Funktions-Paket
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Konvergenz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Haptiklack, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Interieur-Paket: Sportsitze, Sitzbezug Stoff, schwarz
- Klima-Paket
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfort-Paket
- Komfort-Standklimatisierung
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder - Doppelspeichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar (Leder)
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Routine
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- e-tron Aufladesystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZFZ8PP047301
2640 kg
3640 kg
1195 kg
1505 kg


CarOnSale

AUTO
SYNC
LO
22.0






Fahrweg kontrollieren!
Hinten









Serviceintervalle
Nächste Inspektion in
07.2027

Betriebsanleitung
Q4 e-tron


AUDI





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)