

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen **Fahrgestellnummer** **WAUZZZF43NA035786**

Vorgangsdaten

Leasingrückläufer

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung waren Winterreifen am Fahrzeug angebracht.

2 Schlüssel übergeben.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Audi	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	A4 40 2.0 TDI Avant S line (EURO 6d)
Aufbau	Kombi	Erstzulassung	27.04.2022
FIN	WAUZZZF43NA035786	Laufleistung	132.862 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Diesel
Motorart / Zylinder	4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Blau / Navarrablau Metallic
Hubraum	1.968 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Stoff Sequenz/Leder-Kombination / Schwarz-schwarz-felsgrau
Leistung	150 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	2	Fälligkeit HU/AU	unbekannt
KBA-Nummer	0588 / BWG		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	245/40 R 18 97 W	Continental WinterContact	W / O	5 mm	2324
Vorne rechts	245/40 R 18 97 W	Continental WinterContact	W / O	5 mm	2324
Hinten links	245/40 R 18 97 W	Continental WinterContact	W / O	5 mm	2324
Hinten rechts	245/40 R 18 97 W	Continental WinterContact	W / O	5 mm	2324

Bereifung 2

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	245/40 R 18 97 Y	Hankook VentusS1evo	S / O	5 mm	1725
Vorne rechts	245/40 R 18 97 Y	Hankook VentusS1evo	S / O	5 mm	1725
Hinten links	245/40 R 18 97 Y	Ceat Sportdrive	S / O	3 mm	1725
Hinten rechts	245/40 R 18 97 Y	Ceat Sportdrive	S / O	3 mm	1725

Legende: S=Sommer W=Winter / O=Original

Zustand / Erhaltung

Nächste Wartung:	am 04/2028
Bis Wartung verbleiben:	17.300 km
Wartungsnachweis:	digital

Ausstattung

Serienausstattung


1. Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2. Anti-Blockier-System (ABS)
3. Antriebsart: Frontantrieb
4. Audi Drive Select
5. Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
6. Audi music interface
7. Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
8. Dachkantenspoiler

9. Dachreling schwarz
10. Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
11. Fensterzierleisten schwarz
12. Frontscheibe Akustikglas
13. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
14. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
15. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
16. Heckdiffusor
17. Karosserie: 4-türig
18. Kopf-Airbag-System (Sideguard)
19. Licht- und Regensensor
20. Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
21. Modellpflege
22. Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
23. Nichtraucher-Paket
24. Radioempfang digital (DAB)
25. Reifen-Reparaturkit
26. Reifendruck-Kontrollsystem
27. Rußpartikelfilter
28. Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
29. SCR-System (AdBlue-Technologie)
30. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
31. Scheibenwaschdüsen heizbar
32. Seitenairbag vorn
33. Servolenkung elektro-mechanisch
34. Sitze vorn manuell einstellbar
35. Sport-Fahrwerk
36. Start/Stop-Anlage
37. Stoßfänger Sport-Design (S-line)
38. Tagfahrlicht LED
39. Universal-Schnittstelle Bluetooth
40. Wegfahrsperre (elektronisch)
41. Wendeladeboden (Ladeboden)

Sonderausstattung

1. Ablage- und Gepäckraum-Paket
2. Ambiente-Beleuchtung
3. Anhängerkupplung Vorbereitung
4. Assistenz-Paket Stadt
5. Assistenz-Paket Tour
6. Audi Smartphone Interface
7. Audi connect (Internetbasierende Dienste)
8. Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
9. Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
10. Außenspiegel schwarz
11. Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
12. Business-Paket
13. Dachhimmel Stoff, schwarz
14. Einparkhilfe hinten (APS)
15. Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
16. Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
17. Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
18. Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
19. Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
20. Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
21. Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre …
22. Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
23. Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
24. Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
25. Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
26. Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
27. Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
28. Fahrassistenz-System: Stauassistent
29. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
30. Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
31. Fußmatten Velours
32. Fzg. ohne Audi Phone Box
33. Fzg. ohne Leichtlaufreifen
34. Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
35. Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
36. Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
37. Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
38. Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
39. Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
40. Innenspiegel mit Abblendautomatik
41. Interieur-Paket S line
42. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
43. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
44. Kindersicherheits-Paket
45. Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
46. Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
47. Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
48. Kraftstofftank: 54 Ltr.
49. LM-Felgen 8x18 (10-Speichen, V-Design)
50. LM-Felgen 8x18 (5-Speichen-Dynamik-Design, kontrastgrau, teilpoliert / glanzgedreht)
51. Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
52. Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
53. Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
54. Metallic-Lackierung
55. Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
56. Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
57. Pedale und Fußstütze in Edelstahl
58. Rückfahrkamera
59. Scheinwerfer LED
60. Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
61. Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
62. Si…
63. Sound-System DSP / Audi Sound-System
64. Sportsitze vorn
65. Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Optischer Zustand



1. Heckscheibe - Aufkleber Firmenbeschriftung , entfernen (Bild 17)
2. Felge vorne rechts verschrammt, optische Wertminderung (Bild 13, 14)
3. Seitenschweller rechts - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur
4. Stoßfänger hinten verschrammt, smart repair (Bild 15, 16)
5. Felge hinten rechts zerkratzt, optische Wertminderung (Bild 9, 10)
6. Felge hinten links verschrammt, optische Wertminderung (Bild 11, 12)
7. Tür vorne rechts - Türkante Lackabplatzer, Gebrauchsspur
8. Stoßfänger hinten - Lackierung Ladekante verschrammt, smart repair (Bild 5, 6)
9. Kotflügel vorne rechts - Lackierung Steinschlag, Gebrauchsspur
10. Außenspiegel rechts - Lackierung verschrammt, smart repair (Bild 1, 2)
11. Dach - Kante vorne viele Steinschläge, Gebrauchsspur
12. Fahrzeug - Frontbereich viele Steinschläge, Gebrauchsspur
13. Tür hinten links eingedellt, drücken (Bild 3, 4)

Zwischensumme

Technischer Zustand

1. Bodengruppe - Unterbodenverkleidung vorne gerissen, erneuern (Bild 7, 8)


Zwischensumme

REPARATURKOSTEN GESAMT

Optischer Zustand
Technischer Zustand
Gesamtkosten



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts




Innenraum




KM-Stand



FIN



Übersichtsbild vorne rechts



Übersichtsbild hinten links



Bild 1:
Außen, Außenspiegel rechts - Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 2:
Außen, Außenspiegel rechts - Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 3:
Außen, Tür hinten links, eingedellt, drücken



Bild 4:
Außen, Tür hinten links, eingedellt, drücken



Bild 5:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung Ladekante , verschrammt, smart repair



Bild 6:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung Ladekante , verschrammt, smart repair



Bild 7:
Technik, Bodengruppe - Unterbodenverkleidung vorne, gerissen, erneuern



Bild 8:
Technik, Bodengruppe - Unterbodenverkleidung vorne, gerissen, erneuern



Bild 9:
Außen, Felge hinten rechts, zerkratzt, optische Wertminderung



Bild 10:
Außen, Felge hinten rechts, zerkratzt, optische Wertminderung



Bild 11:
Außen, Felge hinten links, verschrammt, optische Wertminderung



Bild 12:
Außen, Felge hinten links, verschrammt, optische Wertminderung



Bild 13:
Außen, Felge vorne rechts, verschrammt, optische Wertminderung



Bild 14:
Außen, Felge vorne rechts, verschrammt, optische Wertminderung



Bild 15:
Außen, Stoßfänger hinten, verschrammt, smart repair




Bild 16:
Außen, Stoßfänger hinten, verschrammt, smart repair



Bild 17:
Außen, Heckscheibe - Aufkleber, Firmenbeschriftung , entfernen

Sonstige Bilder



1
Zusätzlicher Radsatz Sommer



2
Servicebedarf

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.