CarOnSale

Peugeot 2008 GT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2020	55.205km	155 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2008 GT [DE - SUV5 1.2 PureTech 155 EU6d, GT, 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VR3USHNNSKJ890847	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 55.205km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 155 PS (114 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 51.656km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 113g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	90 µm ⚠	Heckklappe	145 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehlermeldung Kollisionswarnung

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB+ mit Farbdisplay und Connect-Box
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Auspuffanlage (Doppelauspuffblende) mit Endrohre verchromt
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachfarbe schwarz
- Dachhimmel mit LED-Beleuchtung
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Frontschürze verchromt
- Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer
- Gepäckraumboden verschiebbar, variabel
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kindersicherung, manuell
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Motor 1,2 Ltr. - 114 kW 12V PureTech
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radstand 2605 mm
- Reifen 215/55 R18 ..H
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED

- Verzurrösen Laderaum
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3S
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurpositionierungsassistent
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR ONYX
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- USB-Anschlüsse (Typ C und Typ A)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Innenspiegel abblendbar
- Heckscheibe getönt
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Radioempfang digital (DAB+)
- Außenspiegel anklappbar
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Edelstahl - gebürstet)
- Startanlage Keyless System

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera
- Sonderlackierung Schwarz Onyx

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















90
D1




19.0
19.0

PSA Automobiles SA
e2*2007/46*0639
VR3USHNNSKJ890847
1748 KG
2948 KG
1-930 KG
2-927 KG
USHNNS-R18100




MENU
3D
Suchen...
Nicht kartographierter Bereich
19.0


19.0
19.0
Sicht hinten gezoomt >>








FOCAL


OFF




WARTUNGSNACHWEIS
AUTO PARC FRANCE GMBH


WARTUNGSNACHWEIS
AUTO PARC FRANCE GMBH


05.05.2020 1889 ACE00009 0
M1 AF
VR3USHNNSKJ890847 3
PEUGEOT
U
S
HNNS-R1B100
2008
PSA AUTOMOBILES (F)
FZ,Z,PERS,BEF,B, 8 SPL
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2018/1832AM
EURO6;WLTP;AM;PVCI; M, N1 I
BENZIN
0001 36AM 1199
4300 1770
1530-1550 1280-1407
140 1748 1748
930 927
930 927
73 3750 68
1200 640 5
215/55 R18 99V
215/55 R18 99V
SCHWARZ 9
e2*2007/46*0639*07
28.11.2019 HP648659


ZBI 3171



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)