CarOnSale

Mercedes-Benz E 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



05/2016	75.608km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 200 [DE - Lim4 E 200 EU6, Avantgarde, 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2130421A017251	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 75.608km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.642km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	95 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- KeyFree-Startsystem
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- PRE-SAFE-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ascher anstelle Ablagefach
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Avantgarde Interieur
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Metallic-Lackierung
- Multibeam LED
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Infotainment-System: Remote Online
- Zeituhr (Analog)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Ambiente-Beleuchtung
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2130421A017251
2265 kg
4265 kg
1- 1060 kg
2- 1235 kg
Made in Germany


CarOnSale






05.12.25







Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
7817282
EP417513






10.05.2016
1313
FDJ008236
M1
AA
WDD2130421A017251
1
Mercedes-Benz
212
U034P0
CZAZ058X
E 200
Daimler (D)
Fz z.Pers.bef.b. 8 Spl
Limousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;P/C/I; M, N1.I
Benzin
0001
36W0
1991
2
1
135/5500
240
4945 - 4945
1852 - 1852
1495 - 1495
1625 - 1625
84
132
2265
2265
1060
1235
1060
1235
77
3750
73
1900
750
5
0
225/55 R17 97Y
225/55 R17 97Y
GRAU
7
e1*2001/116*0501*25
28.01.2016
K
EP417513
SONDERNUTZUNG: F.= SELBSTFAHRERMIETFAHRZEUG/MIETWAGEN*7.2/8.
2:+120 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT ABS ESP
M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANHAENGER TEMPO.100 KM/H.GEM.5
.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*


Bitte zusammen mit der ZB II (Fahrzeugbr
zur späteren Wiederzulassung aufbewahr
Außer Betrieb gesetzt
am 16.10.2026
durch
Landkreis Stade
Der Landrat
Straßenverkehrsamt
Im Auftrag
Studemund
TÜV NORD
MRZ 2027



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)