CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW GOLF

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2019	121.375km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GOLF	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZKW211952	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.375km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.051km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer, Kerben	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer, Kerben	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Stabilisator vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Connectivity-Paket
- Lautsprecher (8)
- Perleffekt-Lackierung
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVWZZZAUZKWZ11952

CarOnSale


CarOnSale


RADIO
MEDIA
ParkPilot
PHONE
SOUND
CAR
SETUP
A/C
dRO
OFF
Fahrweg kontrollieren!



RADIO
MEDIA
Service
Fahrgestellnr.: WVWZZZAUZKW211952
Inspektion:
in 23700 km oder 149 Tagen
Ölwechsel-Service:
in 23700 km oder 514 Tagen
PHONE
SOUND
CAR
SETUP










21.06.2019 0603 CD000697 S
M1 AC
WVWZZZAUZKW211952 1
VOLKSWAGEN, VW
A1
GAC1DADAX0
FD7FD7CW00ZN7CPON1ML1BVR2NA
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 36AG 01498
F.1/F.2:+50 U. 7.2/8.2:+65 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1700 B
IS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3380
KG*BIS 8% STEIG.:3580*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: E
SP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/
H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.8TVO*WW.AHK LT.BGTG*DATU
M ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.06.2019*
02 01 0110/05000 216
04258 - 04356 1790 - 1799
1437 - 1492 001340 -
- 00080 -
0143 001830 1830
00980 00900 -
00980 00900 -
76 03750 68
01600 0670 5 -
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
-
SCHWARZ 9
e1*2007/46*0623*39
15.04.2019 FJ317283
-

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Verschleiß)