CarOnSale

Volkswagen Caddy

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2016	55.143km	75 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ2KZHX047007	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 55.143km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 47.154km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**135 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**140 µm**	Kotflügel vorne rechts	**150 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**150 µm**	Seitenteil hinten rechts	**155 µm**
Motorhaube	**135 µm**	Heckklappe	**135 µm**
Dach	**135 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- LKW-Zulassung
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel, Ausführung: NFZ
- Bremsassistent
- EcoProfi
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 5-Gang
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 2,0 Ltr. - 55 kW TDI
- Nutzlast Standard
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer Halogen H4
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Steuer-AV Ausstattung TDI
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BlueMotion Technology
- Dachhimmel Komfort vorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radstand 2682 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür rechts
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Audio (Monochrom-Display, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Erhöhte Nutzlast
- Heckscheibe heizbar
- Lautsprecher (2)
- WLAN-Hotspot
- Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum Holz (beschichtet)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Klimaanlage
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Heckscheibenwischer
- Connectivity-Paket
- Heckklappe mit Verglasung
- Laderaumtrennwand hoch, mit Fenster
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZ2ZHX047007

CarOnSale


OFF





MDR JUMP
LANDESW.
ANTENNE
FM 1































Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)