CarOnSale

Volvo XC60 Ultimate Dark AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



04/2023	85.756km	LEISTUNG 250 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC60 Ultimate Dark AWD [DE - SUV5 B5 (Benzin) AWD EU6d, Ultimate Dark Mild-Hybrid, (Facelift) 2022 - 202]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1UZL1V8P1368346	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.756km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 250 PS (184 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 202g/km (WLTP) 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (WLTP) 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	270 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	-
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz, hochglänzend
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten schwarz glänzend
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Head-up-Display
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Drive
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Kraftstofftank: 71 Ltr.
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht-Paket
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo)
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2865 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- USB-Anschlüsse (2) im Fond

- Volvo ON CALL
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Emergency Stop Assist
- Fahrassistenz-System: Pilot Assist
- Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung hinten
- Lenkradheizung
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK STONE

★ Sonderausstattung

- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Bowers & Wilkins)
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Service-System: Google Services

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLVO CAR CORPORATION


CarOnSale











11.04.2023
M1G
AC
YV1UZL1V8P1368346
VOLVO
U
UZL1
UZL1VC0
XC60
VOLVO (S)
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008
36AP
1969
SCHWARZ-
e4*2007/46*1220*17
06.05.2022



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)