CarOnSale

Volvo V40 Momentum

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 24.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	234.720km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V40 Momentum [DE - Kb5 D3 EU6, Momentum, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN YV1MV79L0J2484076	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 234.720km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 187.130km	LETZTER SERVICE AM 01/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	260 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	360 µm ⚠	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	955 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	265 µm ⚠	Heckklappe	145 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Andere: Bremsen kontroll leuchte an.Bremssystem defekt.ESP leuchtet.; ABS leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außentemperaturanzeige
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrwerk dynamisch ausgelegt
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe Verbundglas
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Handbremshebel Leder
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Charcoal Anthrazit
- Innenausstattung: Jalousie im Mitteltunnel
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel KAT (1969 ccm)
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK STONE
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen lackiert
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links neigungsverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Textil / T-Tech
- Sitzlehnen vorn klappbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Textilfussmatten
- Überschlag-Schutzsystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder) 3-Speichen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Rücksitzlehnen klappbar
- AUX-IN-Anschluss
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- 8 Lautsprecher
- Digitale Instrumentierung
- Licht-Paket
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Freisprechanlage Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung
- Rückfahrkamera
- Ambiente-Beleuchtung
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- AUX-IN-Anschluss
- Head-up-Display
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Keyless-Start
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Business-Paket
- Klima-Komfort-Paket
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Navigationssystem Sensus
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MADE IN BELGIUM




CarOnSale


CarOnSale






VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLVO

VOLVO
VOLVO


KUS
KUS



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)