CarOnSale

# Toyota RAV4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2020 | 38.130km | 178 PS | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Toyota | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>RAV4 | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>JTMY23FV60D510864 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>38.130km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>178 PS (131 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin-Hybrid | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>2.487 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>32.820km | LETZTER SERVICE AM<br>05/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 05/2020 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>102g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.5l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **130 µm** | Beifahrertür | **110 µm** |
| Kotflügel vorne links | **100 µm** | Kotflügel vorne rechts | **90 µm** |
| Türe hinten links | **120 µm** | Türe hinten rechts | **110 µm** |
| Seitenteil hinten links | **120 µm** | Seitenteil hinten rechts | **130 µm** |
| Motorhaube | **110 µm** | Heckklappe | **100 µm** |
| Dach | **100 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Elektronische Heckklappe ohne Funktion Pdc defekt Abstandswarner ohne Funktion**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Ablagetasche an Beifahrersitzlehne
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektromotor 88 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Heckleuchten LED
- HV-Batterie (Lithium-Ionen)
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System 2.Sitzreihe
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Motor 2,5 Ltr. - 131 kW (System: 160 kW) 16V Hybrid
- Radstand 2690 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Toyota Safety Sense
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprechanlage Bluetooth
- Bluetooth-Schnittstelle
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Rückfahrkamera
- Hybrid 160 kW (Motor 2,5 Ltr. - 131 kW 16V)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung ACC und Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Original Fahrzeug Farbe: Grey Metallic

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





















Home
14:11

TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL AXAH52L-ANXGBW





OK


+ RES
CANCEL
– SET
MODE






Home
14:11
Funktion nicht verfügbar
Navigationsfunktion ist auf Ihrem System nicht verfügbar.
HOME
MENU
AUDIO
MAP
POWER VOLUME
SETUP
JBL


TOYOTA
COMPLETE VEHICLES
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
[redacted]
(This document contains a watermark)
THIS IS AN OFFICIAL DOCUMENT PLEASE KEEP IT SAFELY




12.05.2020 5013 AMP000096
M1 AC
JTMY23FV60D510864
TOYOTA
XA5(EU,M)
AXAH52(N)
AXAH52L-ANXGBW(1C)
TOYOTA RAV4
TOYOTA EUROPE (B)
Pz.z.Pers.bef.h. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AM
EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008 36AM 2487
Grau
e6*2007/46*0289*02
15.09.2019
PT576619


Mai 2027
STADT FRANKFURT AM MAIN
ZB1 24365168


[redacted]
Stadt Frankfurt am Main
Stadt Frankfurt am Main

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Rückwand verzogen




- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Rückwand verzogen



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Rückwand verzogen



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Rückwand verzogen




- Heckklappe (Verformung, Anderer Schaden): Heckklappe schließt nicht, Rückwand ebenfalls verbogen




- Heckklappe (Verformung, Anderer Schaden): Heckklappe schließt nicht, Rückwand ebenfalls verbogen




- Heckklappe (Verformung, Anderer Schaden): Heckklappe schließt nicht, Rückwand ebenfalls verbogen