CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 CDI BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 02*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2013	224.552km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 CDI BlueEfficiency [DE - Kb5 E 220 CDI EU5, Avantgarde DPF, (Facelift) 2013 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2122021A798603	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 224.552km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 218.427km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben, Rost	⚠ 5 mm Kratzer, Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Rost	⚠ 5 mm Rost, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Kratzer, Gebrauchsspuren

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	600 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Dachreling
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Niveauregulierung
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Aktive Motorhaube
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenhimmel Stoff
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Tempomat

Sonderausstattung

- Diebstahlschutz-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Diebstahl-Warnanlage
- Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
- Fondsicherheits-Paket
- Reserverad als Notrad
- Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung
- Seitenairbag (Sidebag) hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
e1*2007/46*0200
WDD2122021A798603
2545 kg
4745 kg
1090 kg
1455 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany







STOP


AUTO


Berlin
Leipzig







E-Klasse
Mercedes-Benz


22.04.13 1313 BHK006810
M1 AC 5010 1873
WDD2122021A798603 3 1511 1845
MERCEDES-BENZ
212 K
J2S2M0
NZCGB501
E 220 CDI
DAIMLER (D)
Fz z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
715/2007*630/2012J
EURO5;J;PI/CI;M;N1 I
Diesel
9002 M 35,0 2143
P.4; 3000-4200*F.1/F.2:2545 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:15
ANH.BETR.*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZU
.1:2 ZUS. SITZE IN 3. SITZREIHE GEG. FAHRTRICHT. M
INGESCHRÄNKT. NUTZUNG UEW.50 KG*FZ IST BEI WERKSSE
MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.AN
TR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5;AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.ST
USGESTATTET*
245/45 R17 99Y XL
245/45 R17 99Y XL
e1*2007/46*0200*15
09.11.12 FM29


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)




- Stoßstange hinten (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)