
CarOnSale

Volkswagen Golf Style eTSI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



06/2021	84.251km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Style eTSI [DE - Kb5 1.5 eTSI Mildhybrid EU6d, Style OPF, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZCDZMW809037	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.251km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	175 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	345 µm ⚠
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Highline / Style / Elegance
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Fußmatten Textil
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mild-Hybrid 96 kW (Motor 1,5 Ltr. - 96 kW eTSI ACT)
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED Plus
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung elektr. 14-Wege, Memory, Massage)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
- Perleffekt-Lackierung
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















11:33
Telefon
Radio/Medien
Navigation
Fahrzeug
App-Connect
Nutzer
Klang
Ambientelicht


WVWZZZCDZMW805037

CarOnSale


Ziele
Karte
Verkehr
Ponta Delgada
Reykjavik
Reykjavik
Porto
Edinburgh
Toulouse
Paris
Zürich
Hamburg
Oslo
SYNC

SYNC
Fahrweg kontrollieren!












GC371429

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)