CarOnSale

Audi RS 5 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2023	92.408km	450 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG RS 5 Sportback [DE - LimS5 2.9 TFSI quattro EU6d, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN WUAZZZF52PA904248	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.408km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 450 PS (331 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.894 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 88.172km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 226g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	400 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustikglas Türscheiben vorn
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleuchten LED mit Projektionsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: NAVARRABLAU
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- AUX-IN-Anschluss
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Audi Drive Select
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel schwarz
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Funkschlüssel
- Heckklappe mit Spoiler integriert
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Race Anthrazit
- Komfortschaltung elektr. Fensterheber / Schiebedach
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,9 Ltr. - 331 kW V6 24V TFSI
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Stoßfänger RS-Version
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzheizung vorn
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremssättel Schwarz lackiert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Kopfstützen hinten
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert)
- Türverkleidungseinsätze in Alcantara
- Heckspoiler
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Sportsitze plus vorn
- Audiosystem: Radio MMI mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion und Farbdisplay
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Parken
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Dynamik-Paket
- Höchstgeschwindigkeit 280 km/h
- Infotainment-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Neuwagen-Reifengarantie
- Optik-Paket Aluminium matt
- Optik-Paket schwarz plus
- Sound-System Bang & Olufsen
- Türverkleidungseinsätze in Mikrofaser Dinamica
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Heckspoiler
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa, Wabensteppung mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Audi Phone Box light
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahl-Warnanlage inkl. (öffnen + schliessen)
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag hinten
- Sportdifferential
- Matrix-LED-Scheinwerfer mit Laserlicht
- Dynamiklenkung
- Sport-Fahrwerk RS plus mit Dämpferregelung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























Audi Sport GmbH
WUAZZZF52PA904248

CarOnSale








BANG & OLUFSEN




RS






Audi Sport GmbH
WUAZZZF52PA904248

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)