CarOnSale

# Mercedes-Benz GLA 200

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2015 | 125.567km | 156 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 5 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>GLA 200 [AT - SUV5 GLA 200 EU6, 2013 - 2016] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WDC1569431J189364 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>125.567km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>10/2026 / Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>156 PS (115 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.595 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>86.670km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 10/2015 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>5 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>134g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.5l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 80 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 80 µm | Heckklappe | 100 µm |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Unterfahrschutz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Getriebe 6-Gang
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe Verbundglas
- Innenausstattung: Zierteile Carbon
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Radstand 2699 mm
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem Audio 20 (USB, GPS)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenhimmel Stoff
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Antriebsart: Frontantrieb

## Sonderausstattung

- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Tempomat

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


























WDC1569431J189364

CarOnSale


CarOnSale













Mercedes-Benz
GLA 200
Abgemeldet am:


## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)