CarOnSale

Renault Scenic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



05/2022	102.858km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic	KATEGORIE Van
FIN VF1RFA00368925585	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.858km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 97.476km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2022	FARBE Lila	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (WLTP) 132g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	70 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2-Farben-Lackierung
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Family-Paket
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Modularitäts-Paket
- Motor 1,3 Ltr. - 103 kW TCE
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Panorama-Frontscheibe
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Full-LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- TFT-Farbdisplay mit Personalisierungssystem
- Touchscreen (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
- Variomodul
- Schiebekonsole vorn mitte
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter

- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Handschuhfach Schublade, mit Kühlfunktion und automatisch verschliessbar
- Aktives Kurvenlicht

Sonderausstattung

- City-Paket Plus
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Relax-Paket
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Relax-Kopfstützen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















NDR1 NDS




NDR1 NDS

VF1RFA00368925585

CarOnSale


SCENIC


10:06
7°C
FM List
12
NDR1 NDS




START
STOP


SOURCE
AUDIO
TEL
MODE
OK


OK


R
O


















Sehen Sie sich nach allen Seiten um
17°C
20°C


Autohaus
Hahlghorst


KONTROLLNACHWEISE
Autohaus
Hahlghorst



SCENIC
R-Link 2




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)