
CarOnSale

Skoda Octavia Ambition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2016	226.630km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Ambition [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6, Ambition Green tec, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJJ7NEXG0173887	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 226.630km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 160.382km	LETZTER SERVICE AM 12/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	195 µm ⚠	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	195 µm ⚠	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachantenne
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kniеairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türen mit Warnleuchte
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten
- Bremsenergierückgewinnung
- Start/Stop-Anlage
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Maxi-DOT Display
- Gurtstraffer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Quarz-Grau Metallic

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Business-Paket Columbus
- Nebelscheinwerfer
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Radioempfang digital (DAB)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Kurvenlicht
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Rückwand der Sitzrückenlehne Kunstleder
- Wendematte Gepäckraum
- Audio-Navigationssystem Columbus
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0243
TMBJJ7NEXG0173887
1944kg
3544kg
1- 1020kg
2- 980kg
CRMB


CarOnSale





RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
15:09
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU



SERVICEPLAN
BETRIEBSANLEITUNG
BEDIENUNGSANLEITUNG

23.03.16 B004 ANLG01672 2 01 110 /4000
M1 AC 4659-4781 1814
TMBJJ7NEXG0173887 B 1465-1495 1374
SKODA
SE 117 1944 1944
ACCRMEXO 1020 980
NFD6FD6D9002STVLN687 1020 980
70 2375 70
OCTAVIA 1690 680 5
SKODA (CZ) 205/55 R16 91V
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/55 R16 91V
Kombilimousine
715/2007*136/2014W GRAU
EURO6:W;PI/CI; M;N1 I all*2007/46*0243*16
Diesel 21.10.15 K ER129960
0002 36WO 1968
7,2/8,2:t40 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug
Kombination:3544kg*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK
t.EGTG*

Fahrzeuginformationen:
Hersteller: Skoda
Bezeichnung: Octavia Kombi. 2 L Diesel Grau
Typ:
Farbe: Grau
KM-Stand: 226.627
HU-Datum: 01.03.2027
AU-Datum: 01.03.2027
Zahl der Halter: 2 Halter
FIN: TMBJJ7NEXG0173887
Kennzeichen:
Erstzulassung: 23.03.2016
Hubraum: 1.968
Leistung (KW/PS): 110 / 150
KFZ-Brefnr.: ER129950
Gesamtaufleistung: 226627 km
Motorart: Diesel
Getriebeart: Automatikgetriebe
Lagernummer:
Taxi / Miet / Fahrschulwagen (wenn angekreuzt)
Das Fahrzeug hat folgende Unfallschäden:
Unfallfrei Nein(Heckstoßstange Auffahrunfall), Nachlackiert Nein, Hagelschaden Nein
1 Schlüssel, 1 Schlüssel beschädigt funktioniert nur die Fernbedienung, Briefe Schein+ COC, TüV
Anzahl Fahrzeugschlüssel:
Schlüssel Code-Karte:
Fahrzeugschein:
Radio mit Code:
Radio Codekarte:
Radiocode-Nr.:
Schlüssel für Folgeschloss:
Serviceheft:
Bedienungsanleitung:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)