CarOnSale

BMW 118 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2013	137.089km	170 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 118 i [DE - LimS5 118 i EU6, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA1A31030J680615	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 137.089km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 134.104km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Anderer Schaden
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Anderer Schaden	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 125 kW 16V
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sperrdifferential
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Comfort-Paket
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahr-Komfort-Paket
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-Lackierung
- Paketkombination: Advantage-Paket Plus in Verbindung mit Fahr-Komfort-Paket
- Raucher-Paket
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Licht-Paket
- Ablage-Paket
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Multifunktion für Lenkrad
- Servolenkung Servotronic
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Licht- und Regensensor
- Kopfstützen hinten klappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA1A31030J680615

CarOnSale











BMW Service
Bergiusstraße 9
86199 Augsburg





Service Historie
Datum: 03.08.2026 Service: 02341 BMW
Datum: 14.10.2025 Service: 00000
Datum: 09.01.2025 Service: 02341 BMW
Datum: 15.10.2024 Service: 02341 BMW

Service Historie
Datum: 07.08.2024 Service: 02341 BMW
Datum: 09.08.2022 Service: 02341 BMW
Datum: 02.09.2020 Service: 02341 BMW
Datum: 10.08.2020 Service: 02341 BMW




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Anderer Schaden): Lack abplatzungen



- Rad (Anderer Schaden): Lack abplatzung



- Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com