CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Audi A4 Avant

EZ 07/2010 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 277.769km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15*
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	**Typ/Verkaufsbezeichnung** A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TFSI flexible fuel EU5, Attraction, 2009 - 2011]		
Kategorie Kombi	**FIN** WAUZZZ8K5BA003137	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 277.769km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 179 PS (132 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.984 ccm	**Bordmappe** liegt nicht vor	**Letzter Service** 198.774km	**Letzter Service am** 06/2023
Emissionsklasse Euro 5a	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 07/2010	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 160g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(2 mm)	(2 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220	Beifahrertür	400
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	170
Türe hinten links	250	Türe hinten rechts	450
Seitenteil hinten links	330	Seitenteil hinten rechts	580
Motorhaube	410	Heckklappe	160
Dach	180		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ölfeucht ; Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Ausstattungs-Paket: Standard
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW 16V TFSI E85 Ethanol
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: EISSILBER

Sonderausstattung

Anhängerkupplung Vorbereitung	Audiosystem Concert (Radio/CD-Player)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Dachhimmel Stoff, schwarz
Dachreling	Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
Licht- und Regensensor	Licht-Paket
Metallic-Lackierung	Mittelarmlehne vorn
Reserverad als Notrad	Sitzheizung vorn
Sportsitze vorn	Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
Scheibenwaschdüsen heizbar	Make-up-Spiegel beleuchtet
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Empore	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
Heckleuchten LED	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















0 km/h
300km










WAUZZZ8K5BA003137



















Teil I	14.07.10	0588	ALA000057	2	01	4132 /4000	228				
	M1	AC		4703-4851		1826					
	WAUZZZ8K5BA003137	-		1415-1446		1570					
	AUDI			-	80	-					
	B8			154	2065	2065					
	ACFKAF1			1045	1135	-					
	FM6B1004R8K617MGEM1			1045	1135	-					
	-			71	3750	74					
	AUDI A4			1500	750	5	-				
	AUDI			225/50 R17 94Y							
	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R17 94Y							
	Kombilimousine			-							
	715/2007*692/2008A					7/-					
	EURO5:A;PI/CI: M, N1 I			e1*2001/116*0430*16							
	Benzin/Ethanol			30.04.10	K	FZ648458					
	0023	35A0	1984								
	F.1/F.2:+70 u. 7.2/8.2:+80 b.Anhängebetrieb*0.1:1700 b is 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.3635kg*FZ ist mit werkseitig montierter AHK m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f .Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Aush.VO.z. STVO*ww.AHK 1t.EGTG*										





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)