CarOnSale

Mitsubishi Eclipse Cross Basis 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2019	169.253km	163 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Eclipse Cross Basis 2WD [DE - SUV5 1.5 T-MIVEC EU6, Basis 2WD, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXJGK1WJZ009049	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 169.253km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 140.375km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	95 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem inkl. Fußgängererkennung und Notbremsassistent (FCM+)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Eco-Drive
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen verstellbar
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)
- Motor 1,5 Ltr. - 120 kW T-MIVEC
- Radstand 2670 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitze (2.Reihe) verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz (schwarz)
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (FCM)
- Innenausstattung: Cockpitverkleidung mit Akzenten, Silberfarben
- Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Carbon-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: FROST WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

CarOnSale

CarOnSale








WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
7. Wartung
8. Wartung
9. Wartung
10. Wartung
11. Wartung
12. Wartung
Stempel und Unterschrift des Servicepartners
Muss nach jeder planmäßigen Wartung durch die Werkstatt, die die Wartung durchführt, komplett ausgefüllt werden.


WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
1. Wartung
2. Wartung
3. Wartung
4. Wartung
5. Wartung
6. Wartung
Autohaus
Stempel und Unterschrift des Servicepartners
Muss nach jeder planmäßigen Wartung durch die Werkstatt, die die Wartung durchführt, komplett ausgefüllt werden.






27.03.2019
AFB00007
MITSUBISHI
GK0
GK11
AAAAM6A5AAAA
Mitsubishi Eclipse Cross
MITSUBISHI (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2016/646W
EURO6;W;FI/CI; M, N1 I
Benzin
1499
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.03.2019*EZ BIS 31.08.201
9 ZULÄSSIG, AUSN. (S8 ABS. 2 EG-FGV) D. KBA VOM 02.08.
2018*
215/70R16 100H
e1*2007/46*1769*01
29.11.2017
FA381600


DEKRA
Nächste HU fällig im
MRZ 26
26. Okt. 2020
Main-Kinzig-Kreis
Der Landrat
Zulassungsbehörde (06435)


FA381600

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)