CarOnSale

Citroën Berlingo XTR

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



08/2011	320.374km	LEISTUNG 92 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroën	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Berlingo XTR [AT - Van5 HDi 90 FAP EU4, XTR, 2010 - 2010]	KATEGORIE Van
FIN VF77J9HP0BJ565634	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 320.374km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 92 PS (68 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.560 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2011	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	365 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	1100 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2 Zusatzsitze (7 Sitze)
- Ablagegalerie (Modubox)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrwerk erhöht
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Grip-Control
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 68 kW HDi FAP
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG BLAU KYANOS/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links mit Ausstellfenster
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Alu-Optik
- Türgriffe außen lackiert
- Wegfahrsperre
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Kopf-Airbag-System
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















VF7 7J9HP0 BJ56563

CarOnSale

CarOnSale







WARTUNGSNACHWEIS
INSPEKTION




CITROËN


30
25
3
9
29
26
4
28
27
5
7
6




Citroen
BERLINGO

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Ohne Funktion)