CarOnSale

Fiat 500X Pop Star

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



08/2016	138.391km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500X Pop Star [AT - SUV5 1.3 MultiJet EU6, Pop Star, 2015 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN ZFA3340000P483330	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.391km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 118.195km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 107g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, lackiert
- Instrumentenanzeige Monochrom-Display, 3,5 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW 16V M-Jet KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Original Fahrzeug Farbe: BIANCO DIVINO/ZENIT/GHIACCIO/GELATO
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2570 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch)
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Infotainment-System: UConnect (Touchscreen 5")
- USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamik-System Mood Selector
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht integriert (Cornering-Funktion)
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 5-Gang
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Fußmatten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Komfort-Paket
- Kopfstütze hinten mitte
- Laderaumboden verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Mobile Online Dienste UConnect Live
- Uni-Lackierung (Sonderfarbe)
- Frontscheibe wärmedämmend
- Armlehne vorn
- Keyless-Entry & Go
- Klimaautomatik 2-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ZFA3340000P483330







Fiat 500X
SERVICE EINTRAGEN




Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank
FCA


Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank
FCA






FIAT 500X
ABGEMELDET
30 Juni 2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)