CarOnSale

BMW 420 i Luxury Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	295.513km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 420 i Luxury Line [DE - Cp2 420 i EU6, Luxury Line, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Coupé
FIN WBA4S31060AA93841	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 295.513km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 267.548km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**135 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**140 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**135 µm**
Dach	**135 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Beim Geräusch: Rasseln;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Lufteinlassblende Chrom
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Blinkleuchten Weiß
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Easy-Entry-Funktion
- Fahrwerk tiefergelegt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht-Paket
- Luxury Line
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Außentemperaturanzeige
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU

Sonderausstattung

- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Service-System: Concierge Services
- Audio-Navigationssystem Professional
- Farbmonitor (8,8 Zoll)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer LED
- Exklusiv-Paket
- Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Metallic-Lackierung
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Audio-Navigationssystem Business
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Head-up-Display
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Service-System: Remote Services
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Sprachbediensystem
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made in
Germany
420i
B39
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0316
WBA4S31060AA93841
2015 kg
3590 kg
1- 940 kg
2- 1115 kg

CarOnSale









Service Historie
OK Datum: 06.08.2025 Service: 28065 BMW
Kilometer: 267.548 km
OK Datum: 05.11.2024 Service: 28065 BMW
Kilometer: 234.089 km
OK Datum: 09.04.2024 Service: 28065 BMW
Kilometer: 211.521 km
OK Datum: 19.12.2023 Service: 28065 BMW
Kilometer: 200.880 km


Service Historie
OK Datum: 13.02.2023 Service: 28065 BMW
Kilometer: 165.502 km
OK Datum: 24.11.2022 Service: 28065 BMW
Kilometer: 156.399 km
OK Datum: 13.04.2022 Service: 32292 BMW
Kilometer: 131.586 km
OK Datum: 25.06.2021 Service: 33206 BMW



Service Historie
OK Datum: 06.11.2020 Service: 33206 BMW
Kilometer: 74.153 km
OK Datum: 24.07.2020 Service: 33206 BMW
Kilometer: 65.889 km
OK Datum: 05.07.2019 Service: 33206 BMW
Kilometer: 52.943 km
OK Datum: 09.11.2017 Service: 30753 BMW




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
ΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
EG-INTYG OM ÖVERENSTÄMMELSE




wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung 11.2026
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.
Unterschrift Stempel


03.11.17 0005 BSR002025 2 01 135 /5000 236
M1 AD 4640 1825
WBA4S31060AA93841 B 1377 1570
BMW 75
3C 134 2015 2015
4531 940 1115
6A240000 940 1115
81 3750 66
4201 1500 695 4 -
BAYER.MOT.WERKE-BMW 225/50 R17 94W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/50 R17 94W
Coupé
715/2007*2015/45W 77
EURO6:W;PI/CI;*M, N1 I a1*2007/46*0316*18
Benzin 31.05.17 K FA785962
0001 W: 36W0 1998
7.2/8.2: +110 b.Anhängebetrieb *ww.AHK lt.EGTG *0.1:1
00 bis 8% Steig. *0.1:1700 bis 8% Steig.: Nur in Verb
nd.m.Boots-.Segelflugzeug-.Pferde-u.PKW-Transportanh.
*


FA785962

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer, Verformung)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Anderer Schaden): Undicht



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Gurtgeber funktioniert nicht