CarOnSale

Opel Vivaro L

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2023	220.264km	120 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro L [DE - Kb4 1.5 D EU6d, L (L3), 2021 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VXEVAYHVMNZ072261	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 220.264km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2023	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**135 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**105 µm**
Seitenteil hinten links	**105 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**105 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Rauchentwicklung Siehe Motor Video;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Info vom Einlieferer: Austauschmotor siehe Rechnung Dokumentenbilder

ZUSATZINFORMATIONEN

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW CDTI DPF
- Reifendruck-Kontrollsystem
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Vollverglasung (Seitenfenster in Gepäck-/Laderaum / 3.Sitzreihe)
- Rücksitzbank (2.Reihe) Dreiersitzbank, klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beifahrereinzelsitz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage
- Radstand 3275 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sitzkombination: (1) 5-Sitzer
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: RUBY RED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kopf-Airbag-System
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür rechts
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Tagfahrlicht
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

Sonderausstattung


- Audiosystem Multimedia
- Klimaanlage im Fond
- Schiebefenster hinten (2.Sitzreihe)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Nebelscheinwerfer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaanlage
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Parkpilotsystem hinten
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















105.50 MHz

VXEVAYHVMNZ072261



CarOnSale
TAXI






OK
SRC/TEL

SET +
LIMIT
SET -
CRUISE







09.01.2023
3003
BAX00233 B
M1
AF
VXEVAYHVMNZ072261
1
OPEL
V
A
YHVM-P2S10N
VIVARO / ZAFIRA LIFE
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sol.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AP
EURO6:WLTP-AF-PI/CI: M, N1
Diesel
0002
85AP
1499
WW AHK LT EGYG*
2
1
88/3500
160
5306-5306
1920-1920
1877-1877
1734-1734
84
169
2790
2790
1500
1500
1500
1500
80
2625
68
1400
750
9
215/65 R16C 106T
215/65 R16C 106T
rot/
3/
e2*2007/46*0532*18
07.01.2022
GG324366
Mietfahrzeug


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)