


Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Skoda Scala Drive 125


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBEK6NW2L3087709
Kilometerstand: 56.920 km
Erstzulassung: 29.04.2020
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2












TMBEK6NW2L3087709





ŠKODA





ŠKODA
SCALA




ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0349
TMBEK6NW2L3087709
1710 kg
2060 kg
1. 910 kg
2. 830 kg
Made in


















Letzter Ölwechsel mit dem Mobil Qualitätsschmierstoff:
0W-20
Nächster Ölwechsel


TMBEK6NW2L3087709











13:42
P
0
km/h
54260
44.6
0.0 / SET


RADIO
MEDIA
MENU
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
TMBEK6NW2L3087709
Ölwechsel-Service:
in 25900 km oder 635 Tagen
Inspektion:
in 25900 km oder 270 Tagen
PHONE
APP/
CAR


RADIO
MEDIA
MENU
Einparkhilfe
Fahrweg kontrollieren!
PHONE
APP/
CAR

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Scala Drive 125

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBEK6NW2L3087709
Kilometerstand: 56.920 km
Erstzulassung: 29.04.2020
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2




Stoßfänger vorne - SmartRepair



Türeinstieg HR auslegen und polieren



Tür vorne links - SmartRepair



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fi	H
S	E
B	
U	r

Fahrzeugdaten

Hersteller: Skoda		Typ: Scala Drive 125			Modell: 1.5 TSI EU6d-T, Drive 125 OPF, 201..				
VIN: TMBEK6NW2L3087709		Aufbau: Lim. Schrägheck			Anzahl Türen: 5	Antriebsart: Frontantrieb	KBA-Schlüssel: 8004/AUB		
Kennzeichen:	Erstzulassung: 29.04.2020	Halter lt. Zulbesch. II: 2	Halter lt. Kunde: 2	Leistung (kW): 110 kW	Anzahl Zylinder: 4	Hubraum (ccm): 1498	HU: 11/26		
Gesamtfahrl. lt. Halter: 54.151 km	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler: 56.920 km	max. km-Stand bei Übergabe: 58.109 km			Raucherfahrzeug: nein	letzter KD am: 04/26	Letzter KD (km): 50.084 km		
Farbe: Corrida-Rot	Lackierung: Uni normal				Reimport: nein	nächster KD am: 13.04.2027	nächster KD (km): 25.900 km		
Scheckheft: Servicehistory Digital	Scheckheft Bemerkung:								
Polster: Sitzbez}ge Ambition	Polsterfarbe: Schwarz	Getriebe: Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..							
Ehemalige Nutzung: keine Sondernutzung	Eigentum des Kunden: nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: Bank offen im Okt..8.735,90								

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro6d-TEMP	115 (NEFZ)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

8 Lautsprecher	Ablagefach für Regenschirm	Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/La..
Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Ambiente-Beleuchtung LED in weiß	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Außenspiegel Wagenfarbe	Bremsassistent	Brillenfach
Einparkhilfe hinten	Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m..
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i..
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckscheibe heizbar	Infotainment-Paket Bolero
Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Kopf-Airbag-System	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion	Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktio..
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi..	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	LM-Felgen
Mittelarmlehne vorn	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	Multifunktionsanzeige
Nebelscheinwerfer	Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)
Radioempfang digital (DAB+)	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Seitenairbag vorn	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..	Service-System: Remote Services
Servolenkung elektronisch (Servotronic)	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau	Sitzheizung vorn	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Start/Stop-Anlage	Tagfahrlicht LED	Textilfussmatten
Türgriffe außen Wagenfarbe	USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)	Verzurrösen Koffer-/Laderaum
Zentralverriegelung		

Sonderausstattung:

Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel..	Einparkhilfe vorn	Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffn..
Licht- und Sicht-Paket	Sonderlackierung Corrida-Rot	

Sondermodellpaket:

Sondermodell Drive 125

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 31.07.2026 - Gültig bis 58109 km

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	5.000,00 €

(U) Nachlackierung -> DO: Rep. Frontschaden (5.000,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €


Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Optischer Zustand



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair
Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
Stoßfänger vorne - SmartRepair
Tür vorne links - SmartRepair (1)
Türeinstieg HR auslegen und polieren
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Wss Steinschläge ohne Rissbildung.

Fahrzeug weißt dem Alter und Laufleistung entsprechend Gebrauchsspuren auf.

Sichtprüfung eingeschränkt, Fahrzeug verschmutzt.
zu (1): Türkanten;

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	Erhöht	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Fahrzeug Aufbereitung
Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Steinschläge im Frontbereich auslegen.
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Motorprobelauf durchgeführt, keine atypischen Geräusche festgestellt.

Fehlteile und Dienstleistungen

COC-Papiere fehlen
Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
Zwischensumme

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne 205/55 R16 91V	VL 4,00 mm (Goodyear)	VR 4,00 mm (Goodyear)
	Reifen hinten 205/55 R16 91V	HL 5,00 mm (Goodyear)	HR 5,00 mm (Goodyear)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	Bemerkung Wi auf Alu Zub.		Ausstattung ER kein Ersatzrad

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. **0,00 €** MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	5.000,00 €

(U) Nachlackierung -> DO: Rep. Frontschaden (5.000,00 €)

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
54.151 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Scala Drive 125

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBEK6NW2L3087709
Kilometerstand: 56.920 km
Erstzulassung: 29.04.2020
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2




Stoßfänger vorne - SmartRepair



Türeinstieg HR auslegen und polieren



Tür vorne links - SmartRepair



Innenraum - Lenkrad, Kratzer, Smartrepair