CarOnSale

BMW xDrive 20 d xLine

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 24.09.2026



03/2023	166.893km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d xLine [DE - SUV5 20d Mild-Hybrid EU6d, xDrive xLine, 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBA41EG0405W53187	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 166.893km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 153.290km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2023	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	240 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audio-Navigationssystem
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Curved Display
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Heckklappenbetätigung automatisch
- HiFi-Lautsprechersystem
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Instrumententafel Luxury
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
- Original Fahrzeug Farbe: PHYTONICBLAU
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Radstand 2692 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Amazon Alexa
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sportreifen
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- USB-Schnittstelle
- Warndreieck
- Widescreen Display
- X-Line
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Aktivsitz vorn links
- BMW Live Cockpit Professional
- Dachreling Aluminium satiniert
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Head-up-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholzausführung Eukalyptus offenporig mit Akzentleiste Perlglanz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innovations-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC)
- Parkassistent-Paket Plus
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Service-System: Remote 3D View
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung Driving Assistant Plus
- Vorbereitung Lenkradheizung
- Vorbereitung Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale

PARKEN
THE WOLF
Hinten
LOW
KLIMA MENÜ

THE WOLF
Ziele suchen
Osnabrück
LOW
KLIMA MENÜ



SET
MODE






D/AUTO





SERVICE HISTORIE
THE WOLF
9:36
OK Service:
Am 23.02.2026 bei 153290 km
Service Partner: BMW 01415
OK Service:
Am 19.01.2026 bei 147183 km
Service Partner: BMW 01415
OK Service:
Am 19.08.2025 bei 122675 km
Service Partner: BMW 01415
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Bremsflüssigkeit
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt
OK Fahrzeuguntersuchung
Service durchgeführt
LOW
KLIMA
MENU
LOW



BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung

23.03.2023
0005
DJG000085
M1
AC
WBA41EG0405W53187
4
BMW
U1X
41EG
IAW500L0
X1 XDRIVE20D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/C; M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010
36AP
1995
7.2/8.2: +110 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *FZ IST BEI W
ERKSSEITIG MONTIERT. AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BET
R.F.TEMPO 100 KM/H GEM. 5.ÄND.VO Z. 9.AUSN.VO Z.STVO AUSGEST
ATTET *ZU P2/P4: NENNLEISTUNG 14 KW***
BLAU
5
e1*2018/858*00153*01
11.10.2022
K-
GQ020703


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)