CarOnSale

Land Rover Range Rover Evoque Pure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2015	196.081km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Evoque Pure [DE - SUV5 2.2 TD4 EU5, Pure Start/Stopp, 2014 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALVA2BC3FH003614	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.081km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 54.160km	LETZTER SERVICE AM 05/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**145 µm**	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**125 µm**	Türe hinten rechts	**145 µm**
Seitenteil hinten links	**160 µm**	Seitenteil hinten rechts	**150 µm**
Motorhaube	**135 µm**	Heckklappe	-
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Dach Wagenfarbe
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Kühlergrill Brunel Finish
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzbank (3 Sitzplätze)
- Schriftzug in Silber (Atlas)
- Seitenschutzleisten
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Radstand 2660 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Brunel Finish
- Seitenschutzleisten Brunel Finish
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Wegfahrsperre
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektrisch
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Felgenschlösser
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Td4 KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer H4
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Terrain-Response-System
- Dachspoilerlippe
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Farbdisplay (5 Zoll)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Park-Distance-Control hinten
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb

Sonderausstattung

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Park-Distance-Control vorn
- Kopfstütze hinten mitte
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Castrol
LAND ROVER
JAGUAR LAND ROVER LTD
SALVA2BC5FH003614
LRC 867 FUJI WHITE

CarOnSale









11.02.2015 1590
MIG AC
SALVA2BC3FH003614
Land Rover
LV
S5FF2F
F5T1
Range Rover Evoque
Jaguar Land Rover (G
Geländefr.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*630/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 35J0 2179
ww.AHK 1t.EGTG*
2 02 110 74000 102
4359-4455 1900
1605-1720 1840
150 -
159 2350 2350
1300 1145
1300 1145 -
74 3000 69
1800 750
225/65R17 106V
225/65R17 106V
07
e11*2007/46*0223*10
11.04.14 EH993923



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)