CarOnSale

Audi SQ7

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2017	156.102km	435 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SQ7 [DE - SUV5 4.0 TDI EU6, quattro, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ4M1HD043083	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 156.102km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 435 PS (320 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 3.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 149.247km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiege- und Allwetterlicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Audi music interface
- Auspuffendrohr (4) sichtbar / verchromt
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler S-line
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen oben Aluminium gebürstet / unten Chromlack Schiefergrau
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 85 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 4,0 Ltr. - 320 kW V8 TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2996 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitze geteilt und doppelt klappbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: ORCASCHWARZ/DEEP BLACK

Sonderausstattung


- Allradlenkung
- Assistenz-Paket Tour
- Außenspiegel schwarz
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Metallic-Lackierung
- Optik-Paket schwarz Audi exclusive
- Seitenairbag hinten
- Sitzheizung vorn und hinten
- Wagenheber
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Verglasung hinten abgedunkelt, Dämmglas vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachreling schwarz
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Radioempfang digital (DAB)
- Servoschliessung für Türen
- Sound-System BOSE
- Wendematte Gepäckraum (variabel)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Assistenz-Paket Stadt
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Bremssättel Rot lackiert
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Head-up-Display
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahl-Warnanlage
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WAUZZZ4M1HD043083

CarOnSale





240








12:44
Fahrweg kontrollieren!




KD000030


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com