CarOnSale

Volkswagen Golf R-Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2023	117.634km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf R-Line [DE - LimS5 1.5 TSI EU6d, R-Line OPF, 2020 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZCD2PW176488	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.634km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 58.985km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2023	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Fahrschulauto	CO2-EMISSIONEN 131g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer: offene OverTheAir Updates OU12; Fahrzeug ist beklebt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne; Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung R-Line
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstellbar)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: LAPIZ BLUE
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Pedale Edelstahl
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sardegna / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Sportsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Stabilisator vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger R-Line
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- 12-Kanal-Verstärker
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. follow to stop)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Head-up-Display
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Keyless-Start mit Safesicherung
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Safesicherung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED Plus
- Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
- Seitenairbag und Kopfairbag vorn und hinten, Center-Airbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Lapis-Blau Metallic
- Sound-System Harman-Kardon
- Sprachsteuerungs-System
- Subwoofer
- Technik-Paket mit Center-Airbag vorn
- Türgriffschalen außen beleuchtet

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WVWZZZCD2PW176488

CarOnSale

CarOnSale























Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)