CarOnSale

Kia Sportage Attract 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 25.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2012	241.906km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sportage Attract 2WD [DE - SUV5 2.0 CRDi EU5, Attract 2WD, 2010 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YPC813CDL217736	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 241.906km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 38.880km	LETZTER SERVICE AM 02/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	255 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Mittelarmlehne vorn
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fußmatten
- Getränkehalter hinten
- Heckleuchten LED
- iPod-Anschluss
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Radstand 2640 mm
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CRDi KAT
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
e11*2007/46*0136
2140 kg
2140 kg
1200 kg
1090 kg
0.50

CarOnSale


CarOnSale


KIA









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmatte defekt



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)